

rasteder erdbaulabor GmbH & Co. KG · Bgm.-Brötje-Str. 12 · 26180 Rastede

Bürgermeister-Brötje-Straße 12 **26180 Rastede** 04402 – 93 98 81 info@re-einenkel.de

Bankverbindung Raiffeisenbank Rastede eG IBAN DE 32 2806 2165 0112 9368 00 BIC GENODEF1RSE

Geotechnischer Bericht

Erschließung Bebauungsplan Nr. 277 "östlich Zur Ollen" 27777 Ganderkesee

07.07.2025

Projekt-Nr. 25.270



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorgang	2
2.	Untersuchungsgebiet	2
3.	Art und Umfang der Baugrunderkundungen	2
4.	Baugrundaufbau	2
5.	Grundwasser	4
6.	Versickerung von Oberflächenwasser	5
7.	Analyseergebnisse nach BBodSchV und Ersatzbaustoffverordnung	6
8.	Allgemeine Hinweise zu Hochbauten und Verkehrsflächen	6
9.	Sonstige Hinweise und Empfehlungen	7
10.	Verwendete Normen und Regelwerke	8
Λnl	200	۵



1. Vorgang

Die Gemeinde Ganderkesee plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 277 in Ganderkesee.

Das rasteder erdbaulabor wurde im Mai 2025 vom Ingenieurbüro Börjes, Westerstede, beauftragt, eine Baugrunduntersuchung durchzuführen und einen Geotechnischen Bericht zur Entwicklung eines Entwässerungskonzeptes auszuarbeiten.

2. Untersuchungsgebiet

Der Untersuchungsbereich befindet sich östlich der Straße "Zur Ollen" im Ortsteil Schönemoor der Gemeinde Ganderkesee und umfasst das Flurstück 9/10, Flur 7 in der Gemarkung Schönemoor.

3. Art und Umfang der Baugrunderkundungen

Zur Erkundung des Baugrundes wurden im Juni 2025 insgesamt 10 Stück Rammkernsondierbohrungen nach DIN EN ISO 22475-1 bis zu einer Tiefe von t_{max} = 6,0 m unter Geländeoberkante (GOK) bis zur Geräteauslastung von 5,3 m bzw. 5,5 m unter GOK durchgeführt.

Die Bohransatzpunkte wurden in Lage und geodätischer Höhe (m NHN) mittels RTK-GNSS-Empfänger eingemessen (Anlage 1).

Die geologische Aufnahme der Bohrungen erfolgte vor Ort und ist in Form von Bohrprofilen und Schichtenverzeichnissen (Anlage 1 und 2) dargestellt.

4. Baugrundaufbau

Im Untersuchungsbereich steht eine rd. 30 – 50 cm mächtige Oberbodendeckschicht aus humosen Sanden an. Darunter wurden im Bereich der Bohrungen BS 1 bis 6 humose Sande bzw. sandiger Torf bis 1,45 m unter GOK angetroffen. Bereichsweise ist den humosen Deckschichten Feinsand zwischengelagert.



Unterhalb der humosen Deckschichten folgen schwach schluffige Fein- und Mittelsande bis zur Endteufe von 6,0 m unter GOK. Bereichsweise ist dem Mittelsand eine geringmächtige Torfschicht zwischengelagert.

Die Fein- und Mittelsande sind nach dem Bohrortschritt als dicht gelagert zu bezeichnen.

Tabelle 1 Kennwerte für Homogenbereiche nach DIN 18300 (GK1)

		Hom	ogenbereiche	
Kennwert/ Eigenschaft	Α	В	С	D
Ortsübliche Bezeichnung	Oberboden	Humoser Sand	Torf	Fein- bis Mittelsand
Bodengruppe DIN 18196	ОН	OH/[OH]	HN-HZ	SE-SU
Korngrößenverteilung	n.e.	n.e.	n.b.	s, Körnungsband
Anteile Ton/Schluff/Sand/Kies [%]	n.b.	n.e.	n.b.	0 / 2,6 - 6,8 / 85,0 - 97,4 / 0,0 - 8,2
Anteil Steine/Blöcke 1) [%]	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anteil große Blöcke 1) [%]	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dichte [kN/m³] 1) 2)	17	17	11-12	18-20
Lagerungsdichte	-	-	-	dicht
Konsistenzen	-	-	-	-
Wassergehalt [Gew	20 - 40	20 - 40	>200	12-16
undränierte Scherfestigkeit ¹⁾ [kN/m²]	n.e.	n.e.	n.b.	n.e.
organischer Anteil (Vgl) [Gew%]	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.

n.b. nicht bestimmbar - n.e. nicht erforderlich

- Diese Kennwerte können über herkömmliche Kleinbohrverfahren nicht bestimmt werden. In vielen Fällen ist hier eine gutachterliche Einschätzung jedoch ausreichend, die auf dem örtlichen Gesamteindruck und den bisherigen Erfahrungen ähnlicher Bauvorhaben beruht. Eine punktuelle Messung würde hier ohnehin zu keiner genaueren Beschreibung der Bodenverhältnisse für den ausführenden Unternehmer führen. Sollte eine genauere Bestimmung trotzdem erforderlich werden, so sind Erkundungen über z.B. Baggerschürfe ggf. im Verbund mit weiteren Laboruntersuchungen durchzuführen.
- Der Wassergehalt unterliegt z.T. erheblichen jahreszeitlichen Schwankungen. Mit dem Wassergehalt sind auch Änderungen der Feuchtdichte des Bodens verbunden



Anmerkungen

Der anstehende Baugrund besteht aus dem o.g. drei bis vierschichtigem Aufbau. Dabei entsprechen der Oberboden und die aufgefüllten humosen Sande dem Homogenbereich A bzw. B. Der Torf wird durch den Homogenbereich C beschrieben. Die Fein- und Mittelsande sind den Homogenbereichen D zugeordnet.

Tabelle 2 Charakteristischer Bodenaufbau und Kennwerte

Schicht -Nr.	НВ	Bis Tiefe unter GOK [m]	Bodentyp	Konsistenz /Lagerung	BG	F	γ/γ' [kN/m³]	φ'/c' [°/-]	E _s [MN/m²]	k _f [m/s]
1	А	0,3 bis 0,5	Oberboden Sand, h*, u	-	ОН	F3	17/7	-/-	-	-
2	В	0,5 bis 1,3	Humoser Sand Sand, h, u	-	ОН/[ОН]	F3	17/7	-/-	-	-
3	С	1,45 bis 5,8	Torf	-	HN-HZ	F3	12/2	-	0,5	-
4	D	2,1 bis >6,0	Sand Fein- / Mittelsand, gs, uʻ	dicht	SE	F1	20/10	32,5/- bis 35/-	60-80	4,9x10 ⁻⁵ bis 7,5x10 ⁻⁵
HB F	HB Homogenbereich nach DIN 18300 F Frostempfindlichkeit						Steifen	igswinkel/Koh nodul ässigkeitsbeiv		

5. Grundwasser

Unterirdisches Wasser wurde im Juni 2025 in den offenen Bohrlöchern in einer Tiefe von rd. 1,20 m bis 1,50 m unter GOK, entspr. rd. 1,00 bis 1,25 m NHN angetroffen.

In Folge der anhaltenden Trockenperiode zum Zeitpunkt der Erkundungsarbeiten ist von einem niedrigen Grundwasserstand auszugehen. In anhaltend niederschlagsreichen Zeiten ist mit höheren Wasserständen zu rechnen.

Als Bemessungswasserstand empfehlen wir entsprechend ein Druckniveau 2,0 m NHN anzusetzen.

Erschließung BPlan Nr. 277 "östlich Zur Ollen" 27777 Ganderkesee



Seite 5

Längerfristige Beobachtungen des Grundwasserstandes in dem untersuchten Gebiet liegen uns nicht vor.

Genauere Werte können mit fachgerecht ausgebauten Grundwassermessstellen ermittelt werden.

6. Versickerung von Oberflächenwasser

Nach den Bohrergebnissen steht im Untersuchungsbereich unter Deckschichten aus humosen Sanden natürlich gelagerter Feinsand an.

Unterirdisches Wasser wurde im Juni 2025 in den offenen Bohrlöchern in einer Tiefe von rd. 1,20 m bis 1,50 m unter GOK, entspr. rd. 1,00 bis 1,25 m NHN angetroffen.

Als Bemessungswasserstand empfehlen wir entsprechend ein Druckniveau 2,0 m NHN anzusetzen.

Die unter den humosen Deckschichten anstehenden Feinsande sind zwar mit Durchlässigkeiten von $k_f = 4.9 \times 10^{-5}$ bis 7.5×10^{-5} m/s grundsätzlich als versickerungsfähig zu bezeichnen, aufgrund des geringen Flurabstandes des Grundwassers ist eine Versickerung von Oberflächenwasser über herkömmliche Versickerungsanlagen jedoch nicht möglich. Zur Schaffung einer Versickerungsfähigkeit müsste das Gelände im Zuge der Erschließungsmaßnahmen insgesamt angehoben werden.

Bei der Bemessung entsprechender Versickerungsanlagen ist der Flurabstand zu berücksichtigen und der Durchlässigkeitsbeiwert gem. Arbeitsblatt DWA-A 138, Anhang B.4, Tabelle B.1 mit einem Korrekturfaktor zu multiplizieren.



7. Analyseergebnisse nach BBodSchV und Ersatzbaustoffverordnung

Folgende Mischproben wurden in den Laboratorien Dr. Döring (Bremen) gemäß BBodSchV Anlage 1, Tab. 1+2 ab 2021, Vorsorgewerte, analysiert:

MP 2 aus BS 7 – BS10
$$t = 0.0 - 0.5 \text{ m}$$
 Oberboden, Humoser Sand

Des Weiteren wurden folgende Mischproben nach EBV Anl. 1 Tab. 3: BM-0* untersucht:

MP 3	aus BS 1, 2, 3, 4, 6	t = 0.3 - 1.3 m	Humoser Sand
------	----------------------	------------------	--------------

MP 4 aus BS 1 – BS 6
$$t = 0.3 - 6.0 \text{ m}$$
 Fein- und Mittelsand

MP 5 aus BS 6 – BS10
$$t = 0.3 - 6.0 \text{ m}$$
 Fein- und Mittelsand

8. Allgemeine Hinweise zu Hochbauten und Verkehrsflächen

Nach den Baugrunderkundungen steht im Untersuchungsbereich unter humosen Deckschichten Fein- und Mittelsande an. Zur Tiefe folgt in den Bohrungen 3, 7 und 10 Torf. In der Bohrung BS 5 steht ein geringmächtiges Torfband ab 1,4 m unter GOK an.

Die humosen Sande sowie der hoch anstehende Torf in BS 5 sind als nicht frostsicher und setzungsempfindlich zu bezeichnen. Sie sind für den Abtrag von Gebäude- und Verkehrslasten nicht geeignet.

Die Abfolge aus Fein- und Mittelsanden kann als tragfähiger Baugrund bezeichnet werden.

Von den zur Tiefe bereichsweise anstehenden Torfschichten geht aufgrund des Flurabstandes nur ein geringes Setzungsgefährdung aus. Dies ist durch Bohrungen an geplanten Gebäudestandorten und Verkehrsflächen zu prüfen.

Da es sich bei den durchgeführten Baugrunderkundungen nur um eine Übersicht des anstehenden Untergrundes in dem Baugebiet handelt, sind für Bauwerke detaillierte Beurteilungen der Gründung notwendig, die die DIN 1054 und DIN 4020 in ihren neuesten Fassungen anwenden.

Erschließung BPlan Nr. 277 "östlich Zur Ollen" 27777 Ganderkesee



Seite 7

9. Sonstige Hinweise und Empfehlungen

Die getroffenen Aussagen beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Erstellung des Geotechnischen Berichtes bekannten Kenntnis- und Planungsstand. Dabei ist zu beachten, dass die durchgeführten Bohrarbeiten lediglich punktuelle Aufschlüsse darstellen.

Rastede, 07.07.2025

Dr, Andre Hüpers, Dipl. Geow.

Timm Einenkel, M.Eng.

10. Verwendete Normen und Regelwerke

DIN 1054: Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau.

DIN 4020: Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke. - DIN 4020:2003-09.

DIN 4023: Baugrund- und Wasserbohrungen; Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse.

DIN 4124: Baugruben und Gräben – Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten.

DIN 18196: Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke.

DIN 18300: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen.

DIN EN ISO 22475-1: Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen - Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung.

RStO 12: Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen.

ZTV A-StB 12: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen.


ZTV E-StB 17: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau.


ZTV SoB-StB 20: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau.

Geologische Karte 1 : 25.000 - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover, Januar 2012.



Anlage





Messwert	Rechtswert	Hochwert	Höhe (m NHN)
BS 1	32 472 740,5	5 881 994,1	2,61
BS 2	32 472 769,6	5 881 982,9	2,54
BS 3	32 472 795,6	5 881 964,9	2,32
BS 4	32 472 772,1	5 882 020,8	2,55
BS 5	32 472 795,3	5 882 011,3	2,34
BS 6	32 472 816,8	5 882 001,1	2,54
BS 7	32 472 837,7	5 882 038,5	2,29
BS 8	32 472 819,5	5 882 049,2	2,39
BS 9	32 472 849,8	5 882 062,9	2,46
BS10	32 472 833,5	5 882 070,1	2,59
OK Fahrbahn	32 472 870,1	5 882 092,9	3,57


Koordinatensystem: ETRS89 / UTM zone 32N (zE-N)


Höhenbezugssystem: DHHN2016

rasteder erdbaulabor GmbH & Co. KG

Ingenieurbüro für Geotechnik Bürgermeister-Brötje-Str. 12, 26180 Rastede 04402 - 93 98 81 / info@re-einenkel.de

Bauherr: Gemeinde Ganderkesee						
Bauherr:					ee	Projekt-Nr. 25.270
Mühlenstraße 2 - 4 in 27777 Ganderkesee Projekt: BPlan Nr. 277 "Zur Ollen" Lageplan und Bohrprofile Zur Ollen, Ganderkesee Maßstab Höhen-Maßstab					Anlage-Nr.	
Maßsta	ab	Höhen-Maßstab				Datum
		1:100				24.06.2025





Messwert	Rechtswert	Hochwert	Höhe (m NHN)
BS 1	32 472 740,5	5 881 994,1	2,61
BS 2	32 472 769,6	5 881 982,9	2,54
BS 3	32 472 795,6	5 881 964,9	2,32
BS 4	32 472 772,1	5 882 020,8	2,55
BS 5	32 472 795,3	5 882 011,3	2,34
BS 6	32 472 816,8	5 882 001,1	2,54
BS 7	32 472 837,7	5 882 038,5	2,29
BS 8	32 472 819,5	5 882 049,2	2,39
BS 9	32 472 849,8	5 882 062,9	2,46
BS10	32 472 833,5	5 882 070,1	2,59
OK Fahrbahn	32 472 870,1	5 882 092,9	3,57

Koordinatensystem: ETRS89 / UTM zone 32N (zE-N)

Höhenbezugssystem: DHHN2016

rasteder erdbaulabor GmbH & Co. KG

Ingenieurbüro für Geotechnik Bürgermeister-Brötje-Str. 12, 26180 Rastede 04402 - 93 98 81 / info@re-einenkel.de

Bauherr:		Projekt-Nr. 25.270				
Mühlenstraße 2 - 4 in 27777 Ganderkesee Projekt: BPlan Nr. 277 "Zur Ollen" Lageplan und Bohrprofile Zur Ollen, Ganderkesee						Anlage-Nr. 1.2
Maßsta	ab	Höhen-Maßstab				Datum
		1:100				24.06.2025

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.1

RKS:	BS 1			Blatt: 1 Geländehöhe: 2	,61 m NHN	Datun 24.06	n: 3.2025	
1	2				3	4	5	6
Bis	Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen		Entnommene Proben	
m unter	b) Ergänzende Bemerkung 1)				Sonderprobe Wasserführung			Tiefe in m
Ans punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeug Kernverlust	Art	Nr	von: bis:
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe 1)	i) Kalkgehalt				
	Mutterboden, Sand humos+, schluffig				Bohrsondierung vorgeschachtet	GP	1	0,00 0,30
0,30	mitteldicht	leicht zu bohren	dunkelbraur	1				
	Oberboden							
	Sand humos, schluffig		GP	2	0,30 0,60			
0,60	mitteldicht	leicht zu bohren	dunkelbraur	n-braun				
	Humoser Sand							
	Sand humos', schluffig'	,		GP	3	0,60 1,30		
1,30	dicht	schwer zu bohren	braun					
	Humoser Sand							
	Feinsand mittelsandig, schluffig', ki		GP	4	1,30 5,50			
5,50	dicht	schwer zu bohren	grau					
	Sand							

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.1

Bauvorhaben: Erschließung BPlan Nr. 277 Zur Ollen, Ganderkesee

RKS: BS 1 Blatt: 2

Geländehöhe: 2,61 m NHN

Datum: 24.06.2025

	Bezeichnung:	von:	bis:	Datum:	Zeitdiff.:
lwasser na	ach Ende Bohrung	1,40			

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Berater vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.2

RKS:	BS2		29 m NHN	Datum: 24.06.2025				
1	2				3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen	Entnommene Proben		
m unter	b) Ergänzende Bemerkung 1)				Sonderprobe Wasserführung			Tiefe in m
Ans punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeug Kernverlust	Art	Nr	von: bis:
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe 1)	i) Kalkgehalt				2.0.
	Mutterboden, Sand humos+, schluffig				Bohrsondierung	GP	1	0,00 0,30
0,30	mitteldicht	leicht zu bohren	dunkelbraur	1				
	Oberboden							
	Sand humos, schluffig		GP	2	0,30 0,60			
0,60	mitteldicht	leicht zu bohren	dunkelbraur	1				
	Humoser Sand							
	Feinsand mittelsandig, schluffig', hu	mos'		GP	3	0,60 1,20		
1,20	dicht	schwer zu bohren	hellbraun-br	aun				
	Sand							
	Mittelsand feinsandig, grobsandig, so		GP	4	1,20 5,30			
5,30	dicht	schwer zu bohren	beige-grau					
	Sand							

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.2

Bauvorhaben: Erschließung BPlan Nr. 277 Zur Ollen, Ganderkesee

RKS: BS2

Geländehöhe: 2,29 m NHN

Datum: 24.06.2025

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Berater vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.3

RKS:	BS3			Blatt: 1 Geländehöhe: 2	,32 m NHN	Datum 24.06		
1	2				3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen	E	intnommene Proben	
m unter	b) Ergänzende Bemerkung 1)				Sonderprobe Wasserführung			Tiefe in m
Ans punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeug Kernverlust	Art	Nr	von: bis:
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe 1)	i) Kalkgehalt				
	Mutterboden, Sand humos, schluffig				Bohrsondierung	GP	1	0,00 0,30
0,30	mitteldicht	leicht zu bohren	dunkelbraur	1				
	Oberboden							
	Feinsand mittelsandig, schluffig'		'			GP	2	0,30 1,00
1,00	dicht	schwer zu bohren	beige					
	Sand							
	Sand humos', schluffig'		GP 3	1,00 1,30				
1,30		1						
,	dicht	schwer zu bohren	braun	1				
	Humoser Sand							
	Mittelsand feinsandig, grobsandig, schl	uffig'				GP	4	1,30 5,00
5,00		,						
0,00	dicht	schwer zu bohren	grau					
	Sand							
	Torf		GP	5	5,00 5,10			
5,10								
5,10	mäßig zersetzt	schwer zu bohren	braun					
	Torf							
	Mittelsand feinsandig, grobsandig, schl	uffig'				GP	6	5,10 6,00
6,00	dight	oobuga =: bab ===	he:==					
	dicht	schwer zu bohren	beige				5.2025 5 Entrommene Proben Nr 1	
	Sand							

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.3

Bauvorhaben: Erschließung BPlan Nr. 277 Zur Ollen, Ganderkesee

RKS: BS3

Geländehöhe: 2,32 m NHN

Datum: 24.06.2025

Bezeichnung: von: bis:	Datum: Zeitdiff.:
Grundwasser nach Ende Bohrung 1,30	

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Berater vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.4

RKS:	BS4			Blatt: 1 Geländehöhe: 2,	.55 m NHN			
1	2				3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen	E	ntnommene Proben	
m unter	b) Ergänzende Bemerkung 1)				Sonderprobe Wasserführung			Tiefe in m
Ans punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeug Kernverlust	Art	Nr	von: bis:
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe 1)	i) Kalkgehalt				
	Mutterboden, Sand humos+, schluffig				Bohrsondierung	Art Nr Void Nr Void Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr N	0,00 0,30	
0,30	mitteldicht	leicht zu bohren	dunkelbraun	1				
	Oberboden							
	Sand humos, schluffig	1				GP	2	0,30 0,50
0,50	mitteldicht	leicht zu bohren	dunkelbraun	1				
	Humoser Sand							
	Sand humos, schluffig'	1				GP	3	0,50 0,80
0,80		ı	T					
	dicht	schwer zu bohren	braun	ı				
	Humoser Sand							
	Feinsand mittelsandig, schluffig'					GP	4	0,80 1,10
1 10								
1,10	dicht	schwer zu bohren	beige					
	Sand							
	Sand humos+, schluffig		GP	5	1,10 1,20			
1,20	dicht	schwer zu bohren	braun					
	Humoser Sand							
	Mittelsand feinsandig, grobsandig, schl	luffig'				GP	6	1,20 6,00
6,00	dicht	schwer zu bohren	grau					
	Sand							
		•						

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.4

Bauvorhaben: Erschließung BPlan Nr. 277 Zur Ollen, Ganderkesee

RKS: BS4 Blatt:

Geländehöhe: 2,55 m NHN

Datum: 24.06.2025

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Berater vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.5

RKS:	BS5			Blatt: 1 Geländehöhe: 2,34	m NHN	Datun 24.06	n: 3.2025	
1	2				3	4	5	6
Bis	Benennung der Bodenart und Beimengungen						Entnommene Proben	
m unter	b) Ergänzende Bemerkung 1)				Sonderprobe			Tiefe in m
Ans punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeug Kernverlust	Art	Nr	von: bis:
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe 1)	i) Kalkgehalt				
	Mutterboden, Sand humos+, schluffig				Bohrsondierung	GP	1	0,00 0,30
0,30		I	l					
	Selandehöhe: 2,34 m NHN							
1,40	mittelsandig, schluffig'	Γ	Ι.					
		schwer zu bohren	braun-grau					
4.45								
1,45	dicht	schwer zu bohren	grau			Entnommene Proben Art Nr		
	Sand							
	Feinsand mittelsandig, schluffig'					GP	2	0,30 3,60
3,60								
	Mittelsand					GP	3	3.60
	feinsandig, grobsandig, schl	uffig'						3,60 6,00
6,00								

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.5

Bauvorhaben: Erschließung BPlan Nr. 277 Zur Ollen, Ganderkesee

RKS: BS5

Geländehöhe: 2,34 m NHN

Datum: 24.06.2025

Bezeichnung:	von: bis:	Datum: Zeitdiff.:
h Ende Bohrung	1,20	

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Berater vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.6

RKS:	BS 6			Blatt: 1 Geländehöhe: 2	.54 m NHN	Datun 24.06		
1	2				3	4	5	6
Bis	Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen	ı	Entnommene Proben	
m unter	b) Ergänzende Bemerkung 1)	1			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe in m
Ans punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeug Kernverlust	Art	O6.2025 Entrommene Proben Nr GP 1 GP 2	von: bis:
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe 1)	i) Kalkgehalt				
	Mutterboden, Sand humos, schluffig				Bohrsondierung	GP	1	0,00 0,30
0,30	mitteldicht	leicht zu bohren	dunkelbraur	1				
	Oberboden							
	Sand humos, schluffig					GP	2	0,30 0,50
0,50	mitteldicht	leicht zu bohren	dunkelbraur					
	Humoser Sand							
	Feinsand mittelsandig+		·		GP			0,50 2,10
2,10	dicht	schwer zu bohren	beige					
	Sand							
	Mittelsand feinsandig, schluffig'					GP	2	2,10 6,00
5,50	dicht	schwer zu bohren	grau					
	Sand							

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.6

Bauvorhaben: Erschließung BPlan Nr. 277 Zur Ollen, Ganderkesee

RKS: BS 6

Geländehöhe: 2,54 m NHN

Datum: 24.06.2025

Bezeichnung:	von:	bis:	Datum:	Zeitdiff.:
Grundwasser nach Ende Bohrung	1,50			

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Berater vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.7

RKS:	BS 7			Blatt: 1 Geländehöhe: 2,29	m NHN	II.		
1	2				3	4	5	6
Bis	Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen		Entnommene Proben	
m unter	b) Ergänzende Bemerkung 1)				Sonderprobe Wasserführung			Tiefe in m
Ans punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeug Kernverlust	Art	Nr	von: bis:
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe 1)	i) Kalkgehalt				
	Mutterboden, Sand humos, schluffig				Bohrsondierung			
0,30					_			
.,	mitteldicht	leicht zu bohren	dunkelbraun	1		4 Ent		
	Oberboden							
	Feinsand mittelsandig, schluffig'							
4,00	bei 2,0 m humose Bänder							
1,00	dicht	schwer zu bohren	grau					
	Sand							
	Mittelsand feinsandig, grobsandig, schl	uffig'						
5,20							4.06.2025 4 5 Entnommene Proben	
0,20	dicht	schwer zu bohren	grau					
	Sand							
	Torf							
F 20								
5,30	gut zersetzt	schwer zu bohren	dunkelbraun					
	Torf							
	Mittelsand feinsandig, grobsandig, schlu	uffig'				phrsondierung		
6,00		I	T				5 Enthommene Proben	
,	dicht	schwer zu bohren	grau					
	Sand							

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.7

Bauvorhaben: Erschließung BPlan Nr. 277 Zur Ollen, Ganderkesee

RKS: BS 7

Geländehöhe: 2,29 m NHN

Datum: 24.06.2025

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Berater vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.8

RKS:	KS: BS8			Blatt: 1 Geländehöhe: 2,	39 m NHN	Datur 24.06	n: 6.2025	
1	2				3	4	5	6
Bis	Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen		Entnommene Proben	
m unter	b) Ergänzende Bemerkung 1)				Sonderprobe Wasserführung			Tiefe in m
Ans punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeug Kernverlust	Art	Nr	von:
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe 1)	i) Kalkgehalt				2.0.
	Mutterboden, Sand humos, schluffig				Bohrsondierung	GP 1		0,00
0,30	mitteldicht	leicht zu bohren	dunkelbraun	1				
	Oberboden							
	Feinsand mittelsandig, schluffig'		GP	2	0,30			
	von 1,5 m bis 1,7 m hum	nose Bänder						
4,00	dicht	schwer zu bohren	braun-grau					
	Sand							
	Mittelsand feinsandig+, schluffig'					GP	3	4,00 6,00
6.00								
3,30	dicht	schwer zu bohren	grau					
	Sand						2	

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.8

Bauvorhaben: Erschließung BPlan Nr. 277 Zur Ollen, Ganderkesee

RKS: BS8 Blatt: 2

Geländehöhe: 2,39 m NHN

Datum: 24.06.2025

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Berater vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.9

RKS:	BS 9	,46 m NHN	Datum: 24.06.2025					
1	2				3	4	5	6
Bis	Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen	ı	Entnommene Proben	•
m unter	b) Ergänzende Bemerkung 1)	1			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe in m
Ans punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeug Kernverlust	Art	Nr	von: bis:
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe 1)	i) Kalkgehalt				
	Mutterboden, Sand humos, schluffig				Bohrsondierung	GP	1	0,00 0,40
0,40	mitteldicht	leicht zu bohren	dunkelbraun	<u> </u>				
	Oberboden							
	Feinsand mittelsandig+					GP	2	0,40 4,00
						GP	3	4,00 6,00
6,00	dicht	schwer zu bohren	braun-grau					
	Sand							

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.9

Bauvorhaben: Erschließung BPlan Nr. 277 Zur Ollen, Ganderkesee

RKS: BS 9

Geländehöhe: 2,46 m NHN

Datum: 24.06.2025

	Bezeichnung:	von:	bis:	Datum:	Zeitdiff.:
lwasser na	ach Ende Bohrung	1,40			

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Berater vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.10

RKS:	BS10		9 m NHN	Datum 24.06	n: 3.2025			
1	2				3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen		Entnommene Proben	
m unter	b) Ergänzende Bemerkung 1)	T			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe in m
Ans punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeug Kernverlust	Art	Nr	von: bis:
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe 1)	i) Kalkgehalt				
	Mutterboden, Sand humos+, schluffig				Bohrsondierung	GP	1	0,00 0,30
0,50		I	1					
	mitteldicht	leicht zu bohren	dunkelbraun	<u> </u>				
	Oberboden Feinsand							
	mittelsandig, schluffig' von 1,5 bis 1,8 m humose B	ändor						
5,20	dicht	schwer zu bohren	braun-grau		_			
	Sand	Scriwer zu bornen	braun-grau					
	Mittelsand							
	feinsandig, schluffig'							
5,60	dicht	schwer zu bohren	grau					
	Sand							
	Torf					GP	2	3,60 6,00
5,80								
3,60	gut zersetzt	schwer zu bohren	braun					
	Torf							
	Mittelsand feinsandig+, schluffig'					GP	3	3,60 6,00
6,00		1						
,	dicht	schwer zu bohren	grau					
	Sand							

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Proj. Nr.: 25.270 Anlage: 2.10

Bauvorhaben: Erschließung BPlan Nr. 277 Zur Ollen, Ganderkesee

RKS: BS10 Blatt:

Geländehöhe: 2,59 m NHN

Datum: 24.06.2025

¹⁾ Eintragung nimmt wissenschaftlicher Berater vor

rasteder erdbaulabor

Ingenieurbüro für Geotechnik

Bürgermeister-Brötje-Str. 12 - 26180 Rastede Telefon 04402 - 93 98 81 - info@re-einenkel.de

Datum: 03.07.2025 Bearbeiter: Hüpers

BS 10

fS, ms

0,5 - 5,2 m

2.5/1.0

3,5 Gew.-%

Körnungsband


Homogenbereich D

Gem. Ganderkesee, BPlan Nr. 277

Projekt-Nr.: 25.270

Probenahme am: 24.06.2025 Entnahme durch: Bremer

Arbeitsweise: Nasssiebung n. DIN 18123



F1

SE



BÖKER und PARTNER · Cloppenburger Str. 4a · 26135 Oldenburg

rasteder erdbaulabor GmbH & Co. KG

Bgm.-Brötje-Straße 12

26180 Rastede

PARTNERSCHAFT

Uwe Böker Dr. Dieter Cordes Dr. Michael Bachmann Register Hannover Nr. 67

VERANTWORTLICHE MITARBEITER

Sandra Benekendorff

KONTAKT

Cloppenburger Str. 4a 26135 Oldenburg

Tel. 0441-9601061 Fax. 0441-9601059

box@boekerundpartner.de www.boekerundpartner.de USt-IdNr. DE209200388

dc/25P100 Zur Ollen

Oldenburg, den 14.07.2025

Zur Ollen, Ganderkesee BPlan Nr. 277 Ganderkesee Orientierende abfallrechtliche Untersuchungen Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge des oben genannten Bauvorhabens wurden Bohrsondierungen durchgeführt. (Anlage 1: Lageplan und Bohrprofile). Die abfallrechtlichen Analysen wurden in den Laboratorien Dr. Döring, Bremen, durchgeführt. Es wurden nachfolgende Ergebnisse erzielt (siehe auch Anlage 2: Laborergebnisse).

BBodSchV – Oberboden

Es wurden zwei Mischproben aus dem Oberboden untersucht.

Tabelle 1: Vorsorgewerte (hier: Sand; TOC: 2,7 – 2,8 Masse-%; pH: 5,2 – 5,3)

Parameter	Einheit	MP 1 aus BS 1	MP 2 aus BS 7	Vorsorgewerte				
rarameter	cinneii	- BS 6	– BS 10	Sand	Lehm/Schluff	Ton		
Arsen	mg/kg	< 1,0	< 1,0	10	20	20		
Blei	mg/kg	11	5,8	40	70	100		
Cadmium	mg/kg	0,2	< 0,1	0,4	1	1,5		
Chrom, ges.	mg/kg	7,4	4,0	30	60	100		
Kupfer	mg/kg	5,5	2,9	20	40	60		
Nickel	mg/kg	1,3	< 1,0	15	50	70		
Quecksilber	mg/kg	< 0,1	< 0,1	0,2	0,3	0,3		
Thallium	mg/kg	< 0,1	< 0,1	1	1	1		
Zink	mg/kg	20	9,1	60	150	200		

				TOC ≤ 4 %	TOC > 4 %
PCB ₇	mg/kg	n.n.	n.n.	0,05	0,1
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,010	0,007	0,3	0,5
PAK ₁₆	mg/kg	0,173	0,106	3	5

Tabelle 2 : Ergebnisse und relevante Belastungen

Probe	Aus BS	Tiefe [m]	Beschreibung	Belastung	Vorsorgewerte BBodSchV
MP 1	BS 1 – BS 6	0,00 - 0,30	Oberboden, humoser Sand	-	eingehalten
MP 2	BS 7 – BS 10	0,00 – 0,50	Oberboden, humoser Sand	-	eingehalten

Die Vorsorgewerte werden eingehalten. Das Material kann z.B. als Auftragsboden verwertet werden.

EBV - Boden

Aus den Bohrsondierungen wurden drei Mischproben aus dem Unterboden erstellt und gemäß EBV untersucht.

Tabelle 3: Abfallrechtliche Zuordnung nach EBV – Tabelle 3, Spalte 6, Feststoff (für Sand)

Parameter im Feststoff	Einheit	MP 3	MP 4	MP 5	BM-0	BM-0*	BM- F0*	BM-F1	BM-F2	BM-F3
Mineral. FB	Vol%	< 10	< 10	< 10	10	50	50	50	50	50
тос	M%	1,8	0,19	0,24	1	1	5	5	5	5
Arsen	mg/kg	< 1,0	< 1,0	< 1,0	10	20	40	40	40	150
Blei	mg/kg	3,1	1,3	< 1,0	40	140	140	140	140	700
Cadmium	mg/kg	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,4	1	2	2	2	10
Chrom ges.	mg/kg	3,0	1,8	1,4	30	120	120	120	120	600
Kupfer	mg/kg	1,6	< 1,0	< 1,0	20	80	80	80	80	320
Nickel	mg/kg	< 1,0	1,6	< 1,0	15	100	100	100	100	350
Zink	mg/kg	6,6	5,5	2,3	60	300	300	300	300	1.200
Quecksilber	mg/kg	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	5
Thallium	mg/kg	< 0,1	< 0,1	0,1	0,5	1,0	2	2	2	7
KW C10-C22	mg/kg	< 5	< 5	< 5	-	300	300	300	300	1.000
KW C10-C40	mg/kg	15	< 5	8	-	600	600	600	600	2.000
EOX	mg/kg	0,1	< 0,1	0,1	1	1	3	3	3	10
PCB ₆ +PCB-118	mg/kg	n.n.	n.n.	n.n.	0,05	0,1	0,15	0,15	0,15	0,5
PAK ₁₆	mg/kg	0,039	0,001	0,003	3	6	6	6	9	30
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,003	< 0,001	< 0,001	0,3	-	-	-	-	-

Die Eluatanalysen ergaben nachfolgende Ergebnisse.

Tabelle 4: Abfallrechtliche Zuordnung nach EBV – Tabelle 3, Spalte 6, 2:1 Eluat (mit TOC < 0,5%)

Parameter im 2:1 Eluat	Einheit	MP 3	MP 4	MP 5	BM-0	BM-0*	BM-F0*	BM-F1	BM-F2	BM-F3
рН		6,6	5,8	6,0			6,5-9,5	6,5-9,5	6,5-9,5	5,5-12
Leitfähigkeit	μS/cm	142	148	118	-	350	350	500	500	2.000
Arsen	μg/l	2,3	< 2,0	< 2,0		8	12	20	85	100
Blei	μg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2	-	23	35	90	250	470
Cadmium	μg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2	-	2	3,0	3,0	10	15
Chrom gesamt	μg/l	0,4	< 0,3	0,4		10	15	150	290	530
Kupfer	μg/l	< 2,0	< 2,0	< 2,0	-	20	30	110	1 <i>7</i> 0	320
Nickel	μg/l	1,7	33	13	-	20	30	30	150	280
Zink	μg/l	12	42	31	-	100	150	160	840	1.600
Quecksilber	μg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	-	0,1	-	-	-	-
Thallium	μg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2	-	0,2	-	-	-	-
Sulfat	mg/l	58	61	46	250	250	250	450	450	1.000
PAK ₁₅	μg/l	n.n.	n.n.	n.n.		0,2	0,3	1,5	3,8	20
Naphth./Methn.	μg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	-	2	-	-	-	-
PCB ₆ +PCB-118	μg/l	n.n.	n.n.	n.n.	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04
EBV-Zuordnung		BM-0	BM-0	BM-0						
Abfallschlüsseln	ummer	17 05 04	17 05 04	17 05 04						

Tabelle 5 : Ergebnisse und relevante Belastungen

Probe	Aus BS	Tiefe [m]	Beschreibung	"Belastung"	EBV
MP 3	1, 2, 3, 4, 6	0,30 – 1,30	Humoser Sand	-	BM-0
MP 4	1 - 6	0,30 – 6,00	Fein- und Mittelsand	-	BM-0
MP 5	7 - 10	0,30 – 6,00	Fein- und Mittelsand	-	BM-0

Die relevanten Festgestoffgehalte zeigen keine erhöhten Gehalte (**BM-0**). Die erhöhten Eluatgehalte können auf die niedrigen pH-Werte zurückgeführt werden und stellen keine Einschränkungen in der Verwertung dar.




Mit freundlichen Grüßen


Dr. Dieter Cordes

BÖKER UND PARTNER

Anlage 1 Lageplan und Bohrprofile der Bohrsondierungen (RE)

Anlage 2 Laborergebnisse (Dr. Döring)





Messwert	Rechtswert	Hochwert	Höhe (m NHN)
BS 1	32 472 740,5	5 881 994,1	2,61
BS 2	32 472 769,6	5 881 982,9	2,54
BS 3	32 472 795,6	5 881 964,9	2,32
BS 4	32 472 772,1	5 882 020,8	2,55
BS 5	32 472 795,3	5 882 011,3	2,34
BS 6	32 472 816,8	5 882 001,1	2,54
BS 7	32 472 837,7	5 882 038,5	2,29
BS 8	32 472 819,5	5 882 049,2	2,39
BS 9	32 472 849,8	5 882 062,9	2,46
BS10	32 472 833,5	5 882 070,1	2,59
OK Fahrbahn	32 472 870,1	5 882 092,9	3,57


Koordinatensystem: ETRS89 / UTM zone 32N (zE-N)


Höhenbezugssystem: DHHN2016

rasteder erdbaulabor GmbH & Co. KG

Ingenieurbüro für Geotechnik Bürgermeister-Brötje-Str. 12, 26180 Rastede 04402 - 93 98 81 / info@re-einenkel.de

Bauherr: Gemeinde Ganderkesee Mühlenstraße 2 - 4 in 27777 Ganderkesee			Projekt-Nr. 25.270				
Projekt:	Lage	Plan Nr. 277 "Zur Ollen" geplan und Bohrprofile ur Ollen, Ganderkesee				Anlage-Nr. 1.1	
Maßstab		Höhen-Maßstab				Datum	
		1:100				24.06.2025	





Messwert	Rechtswert	Hochwert	Höhe (m NHN)
BS 1	32 472 740,5	5 881 994,1	2,61
BS 2	32 472 769,6	5 881 982,9	2,54
BS 3	32 472 795,6	5 881 964,9	2,32
BS 4	32 472 772,1	5 882 020,8	2,55
BS 5	32 472 795,3	5 882 011,3	2,34
BS 6	32 472 816,8	5 882 001,1	2,54
BS 7	32 472 837,7	5 882 038,5	2,29
BS 8	32 472 819,5	5 882 049,2	2,39
BS 9	32 472 849,8	5 882 062,9	2,46
BS10	32 472 833,5	5 882 070,1	2,59
OK Fahrbahn	32 472 870,1	5 882 092,9	3,57

Koordinatensystem: ETRS89 / UTM zone 32N (zE-N)

Höhenbezugssystem: DHHN2016

rasteder erdbaulabor GmbH & Co. KG

Ingenieurbüro für Geotechnik Bürgermeister-Brötje-Str. 12, 26180 Rastede 04402 - 93 98 81 / info@re-einenkel.de

Bauherr: Gemeinde Ganderkesee Mühlenstraße 2 - 4 in 27777 Ganderkesee			Projekt-Nr. 25.270				
Projekt:	Lage	an Nr. 277 "Zur Ollen" plan und Bohrprofile Ollen, Ganderkesee				Anlage-Nr.	
Maßstab		Höhen-Maßstab				Datum	
		1:100				24.06.2025	



Laboratorien Dr. Döring Haferwende 21 28357 Bremen

Rasteder Erdbaulabor GmbH & Co. KG Herr Einenkel Bürgermeister-Brötje-Str. 12

26180 RASTEDE

11. Juli 2025

PRÜFBERICHT 260625037

Auftragsnr. Auftraggeber: 25.270

Projektbezeichnung: Gemeinde Ganderkesee, Bplann Nr. 277

Probenahme: durch Auftraggeber

Probentransport: durch Laboratorien Dr. Döring GmbH am 25.06.2025

Probeneingang: 26.06.2025

Prüfzeitraum: 26.06.2025 - 11.07.2025 Probennummer: 25142712 - 25142716

Probenmaterial: Boden PE-Dose Verpackung:

Bemerkungen:

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

Listen zu den Messunsicherheiten sind auf der Homepage einsehbar. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich Listen zu den wiesstnisicherheiten sind auf der nöhriepage einstenbar. Die Prüergebnisse beziehen sich ausschieblich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Angaben zur Fremdvergabe und Akkreditierung unter Messverfahren. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Laboratorien Dr. Döring GmbH. Eventuell ausgewiesenen Summen einzelner Parameter werden automatisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch und die hierbei angegebenen Stellen entsprechen nicht der Signifikanz. Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren.

Analysenbefunde: Seite 3 - 5 Seite 2 Messverfahren:

Qualitätskontrolle:

Dr. Farzin Mostaghimi (Projektleiter)

Dr. Joachim Döring (Geschäftsführer)

28357 bremen

Seite 1 von 5



Probenvorbereitung: DIN 19747: 2009-07 ¹⁾

Messverfahren: Trockenmasse DIN EN 14346: 2007-03 ¹)

TOC (F) DIN EN 15936: 2022-09 ¹⁾
Kohlenwasserstoffe (GC;F) DIN EN 14039: 2005-1: i.V. mit LAGA

KW/04: 2019-04 ¹⁾

EOX (F) DIN 38414-17 (S17): 2017-01 1) Aufschluss DIN EN 13657: 2003-01 1)

Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) Blei DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) Chrom DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) Nickel DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 1) Quecksilber **Thallium** DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1) Zink DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 1)

PCB (F) DIN EN 15308: 2016-12 1)
PAK (F) DIN ISO 18287: 2006-05 1)
Eluat DIN 19529: 2023-07 1)

pH-Wert (E) DIN EN ISO 10523: 2012-04 ¹⁾ el. Leitfähigkeit (E) DIN EN 27888 (C8): 1993-11 ¹⁾

 Sulfat (E)
 DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 ¹)

 PCB (E)
 DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F1) ¹)

 PAK (E)
 DIN 38407-F 39: 2011-09 ¹)

 Methylnaphthaline
 DIN 38407-F 39: 2011-09 ¹)

 pH-Wert (F)
 DIN EN ISO 10390: 2022-08 ¹)

¹⁾ Laboratorien Dr. Döring GmbH, durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflabor. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-13462-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.



	ı	I		
Labornummer		25142712	25142713	
Probenbezeichnung		MP 1 aus	MP 2 aus	
		BS 1 bis BS		
		6	10	
Entnahmetiefe		0,0 - 0,3m	0,0 - 0,5m	
Parameter	Dimension			
l	0/			
Trockenmasse	% %	87,9	91,3	
TOC	%	2,8	2,7	
pH-Wert bei 20 °C	-	5,3	5,2	
(CaCl ₂ Auszug)		,	•	
Arsen	mg/kg TS	< 1,0	< 1,0	
Blei	mg/kg TS	11	5,8	
Cadmium	mg/kg TS	0,2	< 0,1	
Chrom	mg/kg TS	7,4	4,0	
Kupfer	mg/kg TS	5,5	2,9	
Nickel	mg/kg TS	1,3	< 1,0	
Quecksilber	mg/kg TS	< 0,1	< 0,1	
Thallium	mg/kg TS	< 0,1	< 0,1	
Zink	mg/kg TS	20	9,1	
ZIIIK		20	5,1	
PCB 28	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	
PCB 52	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	
PCB 101	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	
PCB 118	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	
PCB 138	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	
PCB 153	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	
PCB 180	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	
Summe PCB (7 Kong.)	mg/kg TS	n.n.	n.n.	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
Naphthalin	mg/kg TS	0,003	< 0,001	
Acenaphthylen	mg/kg TS	< 0.001	< 0,001	
Acenaphthen	mg/kg TS	0,001	< 0,001	
Fluoren	mg/kg TS	0,001	< 0,001	
Phenanthren	mg/kg TS	0,020	0,005	
Anthracen	mg/kg TS	0,005	< 0,001	
Fluoranthen	mg/kg TS	0,034	0,016	
Pyren	mg/kg TS	0,025	0,010	
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	0,014	0,013	
Chrysen	mg/kg TS	0,013	0,006	
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,022	0,029	
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,006	0,005	
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,010	0,007	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,009	0,005	
Dibenzo(a,h)anthracen	mg/kg TS	0,001	0,002	
Benzo(g,h,i)perylen	mg/kg TS	0,009	0,008	
Summe PAK (EPA)	mg/kg TS	0,173	0,106	

stresemannstraße 342

freboldstraße 16

30455 hannover

22761 hamburg



Labornummer	-	25142714	25142715	25142716
Probenbezeichnung	-	MP 3 aus BS		MP 5 aus BS 7
-		1, 2, 3, 4, 6	bis BS 6	bis BS 10
Parameter	Dimension			
Trockenmasse	%	87,9	87,9	88,3
TOC	%	1,8	0,19	0,24
Kohlenwasserstoffe, n-C ₁₀₋₂₂	mg/kg TS	< 5	< 5	< 5
Kohlenwasserstoffe, n-C ₁₀₋₄₀	mg/kg TS	15	< 5	8
EOX	mg/kg TS	0,1	< 0,1	0,1
Araan	mg/kg TS	. 1.0	.10	. 1.0
Arsen Blei	mg/kg TS	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Cadmium	mg/kg TS	3,1 < 0,1	1,3 < 0,1	< 1,0
Chrom	mg/kg TS	3,0	1,8	< 0,1 1,4
Kupfer	mg/kg TS	1,6	< 1,0	< 1,0
Nickel	mg/kg TS	< 1,0	1,6	< 1,0
Quecksilber	mg/kg TS	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Thallium	mg/kg TS	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Zink	mg/kg TS	6,6	5,5	2,3
		,,,	,,,	_,,,
PCB 28	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PCB 52	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PCB 101	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PCB 118	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PCB 138	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PCB 153	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PCB 180	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Summe PCB (7 Kong.)	mg/kg TS	n.n.	n.n.	n.n.
Naphthalin	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Acenaphthylen	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Acenaphthen	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Fluoren	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Phenanthren	mg/kg TS	0,003	< 0,001	0,002
Anthracen	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Fluoranthen	mg/kg TS	0,007	0,001	0,001
Pyren	mg/kg TS	0,005	< 0,001	< 0,001
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	0,003	< 0,001	< 0,001
Chrysen	mg/kg TS	0,003	< 0,001	< 0,001
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,007	< 0,001	< 0,001
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,002	< 0,001	< 0,001
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,003	< 0,001	< 0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,003	< 0,001	< 0,001
Dibenzo(a,h)anthracen	mg/kg TS	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo(g,h,i)perylen	mg/kg TS	0,003	< 0,001	< 0,001
Summe PAK	mg/kg TS	0,039	0,001	0,003

haferwende 21



Labornummer	-	25142714	25142715	25142716
Probenbezeichnung	-	MP 3 aus BS		MP 5 aus BS 7
1 1050115020101111ang		1, 2, 3, 4, 6	bis BS 6	bis BS 10
Parameter	Dimension	2:1 ELUAT	2:1 ELUAT	2:1 ELUAT
pH-Wert bei 20 °C	-	6,6	5,8	6,0
el. Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	142	148	118
Sulfat	mg/L	58	61	46
Arsen	μg/L	2,3	< 2,0	< 2,0
Blei	μg/L	< 0,2	0,3	< 0,2
Cadmium	μg/L	< 0,2	0,3	< 0,2
Chrom	μg/L	0,4	< 0,3	0,4
Kupfer	μg/L	< 2,0	< 2,0	< 2,0
Nickel	μg/L	1,7	33	13
Quecksilber	μg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Thallium	μg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Zink	μg/L	13	42	31
PCB 28	/!	. 0. 04	. 0.01	. 0. 01
PCB 52	μg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01
PCB 32	μg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01
PCB 101	μg/L	< 0,01	< 0,01 < 0,01	< 0,01
PCB 118	μg/L μg/L	< 0,01 < 0,01	< 0,01	< 0,01 < 0,01
PCB 158	μg/L μg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01
PCB 180	μg/L μg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Summe PCB (7 Kong.)	μg/L μg/L	n.n.	n.n.	n.n.
Cammo i G2 (i itemgi)	F9, -			
Acenaphthylen	μg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Acenaphthen	μg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Fluoren	μg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Phenanthren	μg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Anthracen	μg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Fluoranthen	μg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Pyren	μg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Benzo(a)anthracen	μg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Chrysen	μg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Benzo(b)fluoranthen	μg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo(k)fluoranthen	μg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo(a)pyren	μg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren	μg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Dibenzo(a,h)anthracen	μg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Benzo(g,h,i)perylen	μg/L	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Summe PAK ohne Naphthalin	μg/L	n.n.	n.n.	n.n.
Naphthalin und				
Methylnaphthaline, gesamt	μg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	l	l	1	1

stresemannstraße 342

freboldstraße 16

30455 hannover

22761 hamburg